

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

SERVICIO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

REPORTE MENSUAL N° 21

PRESTADOR DE SERVICIO: OBRAS MARITIMAS HB, S.A. DE C.V.

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

IMPORTE DEL CONTRATO: \$4,427,133.84

CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-017/19

FECHA DE REPORTE: 01-jul-21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
1	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de señalamiento marítimo en las Balizas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 y 31 del croquis de localización, localizadas en los márgenes izquierdo	Mes.	24.00	\$ 80,977.60	\$ 1,943,462.40	43.90	01/10/2019	30/09/2021	731	1.00	80,977.60	20.00	1,619,552.00	21.00	1,700,529.60	3.00	242,932.80
2	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de señalamiento marítimo de las balizas No. 27, 28, 29 y 32 del croquis de localización, localizadas sobre el área de fondeo y los bajos de los arrecifes "Tuxpan", "Tanguijo" y "Arrecife de en medio", a 7 y	Mes.	24.00	\$ 75,579.48	\$ 1,813,907.52	40.97	01/10/2019	30/09/2021	731	1.00	75,579.48	20.00	1,511,589.60	21.00	1,587,169.08	3.00	226,738.44
3	Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de señalamiento marítimo en Boyas No. 1, 2, 3 y 4 localizadas en el Canal exterior de Navegación, Boyas No. 5, 6, 7, 8, 9, y 11 localizadas en el Canal Interior de Navegación y Boyas No. A, B, C y D que del	Mes.	24.00	\$ 27,906.83	\$ 669,763.92	15.13	01/10/2019	30/09/2021	731	1.00	27,906.83	20.00	558,136.60	21.00	586,043.43	3.00	83,720.49
TOTAL CONTRATADO					4,427,133.84	100.00						184,463.91	3,689,278.20	3,873,742.11	553,391.73		
															Porcentaje (%) global de Servicio:		100.00
															Porcentaje (%) global de Servicio Real Ejecutada:		87.50
															Porcentaje (%) global de Servicio faltante por ejecutar:		12.50

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS ESTRADA LICÓN  
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO  
 OBRAS MARITIMAS HB, S.A. DE C.V.

VERIFICÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA  
 RESIDENTE DE SERVICIO  
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.