

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

SERVICIO: "ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO Y EN LA ZONA DE VERTIMIENTO NO. II SITUADA EN LA POSICIÓN GEOGRAFICA LAT. 20°54'10" N Y LONG. 97°12'16.50" W; REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO PARA EL CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTO NO. B-375/2021, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA; DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN INTERIOR, EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA Y DÁRSENA DE MANIOBRAS EN MUELLES; EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO."

REPORTE MENSUAL N° 2

DEL 07 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PRESTADOR DE SERVICIO: LABORATORIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, SA DE C.V.
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$120,492.60
 CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-05/21
 FECHA DE REPORTE: 07-sep-21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		PERIODO		POR EJECUTAR		
										((VOL.))	(\$)	((VOL.))	(\$)	((VOL.))	(\$)	((VOL.))	(\$)	
A	INICIO																	
1	Toma de muestra y análisis de sedimento elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA), se tomaran 5 muestras de sedimento en el fondo del canal de navegación en los siguientes puntos: Canal Exterior, Dársena de Ciaboga, Canal Interior TPT, Canal Interior CTT, Canal y Dársena API los trabajos incluyen: movilización de personal, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. (EP 01).	MUESTRA	5.00	\$ 6,024.63	\$ 30,123.15	25.00	08/07/2021	16/08/2021	40	0.00	0.00	5.00	30,123.15	5.00	30,123.15	0.00	0.00	
2	Toma de muestra y análisis de agua elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA), donde se tomaran 5 muestras de agua en superficie, medio y fondo en la zona de tiro, los trabajos incluyen: movilización de personal, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. (EP 02).	MUESTRA	5.00	\$ 6,024.63	\$ 30,123.15	25.00	08/07/2021	16/08/2021	40	0.00	0.00	5.00	30,123.15	5.00	30,123.15	0.00	0.00	
B	FINAL																	
3	Toma de muestra y análisis de sedimento elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA), se tomaran 5 muestras de sedimento en el fondo del canal de navegación en los siguientes puntos: Canal Exterior, Dársena de Ciaboga, Canal Interior TPT, Canal Interior CTT, Canal y Dársena API los trabajos incluyen: movilización de personal, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. (EP 03).	MUESTRA	5.00	\$ 6,024.63	\$ 30,123.15	25.00	03/08/2021	11/09/2021	40	5.00	30,123.15	0.00	0.00	5.00	30,123.15	0.00	0.00	
4	Toma de muestra y análisis de agua elaborado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación (EMA), donde se tomaran 5 muestras de agua en superficie, medio y fondo en la zona de tiro, los trabajos incluyen: movilización de personal, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. (EP 04).	MUESTRA	5.00	\$ 6,024.63	\$ 30,123.15	25.00	03/08/2021	11/09/2021	40	5.00	30,123.15	0.00	0.00	5.00	30,123.15	0.00	0.00	
TOTALES					\$ 120,492.60	100.00					60,246.30	60,246.30	120,492.60	0.00				

Porcentaje global de Servicio: 100.00
 Porcentaje global de Servicio Real Ejecutada: 100.00
 Porcentaje global de Servicio faltante por ejecutar: 0.00

BIOL. GELIA CPE. PADRÓN VALDEZ
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ
 ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION.