



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A	S	I	P	O	N	A	T	U	X	-	G	O	I	-	O	P	-	7	-	1	/	2	5	
12																		32						

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL 33
 RECEPCION: 33
 PARCIAL 30

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 32

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0

43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R	E	C	U	R	S	S	O	S	P	R	O	P	I	O	S	DE FECHA	58	63	MODALIDAD DE LA ADJUDICACION	0	3	
45																			64	65		

NUMERO DE CONCURSO

L	O	-	1	3	-	J	2	X	-	0	1	3	J	2	X	0	0	2	-	N	-	1	5	-	2	0	2	5	FECHA ADJUDICACION	87	88	89	90	91	92	0	9	0	9	2	5	FECHA CONTRATO ORIGINAL	93	94	95	96	97	98
66																																																

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

2	3	0	9	2	5	FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO	106	111
99								

FECHA REAL INICIACION

2	3	0	9	2	5	FECHA REAL TERMINACION	118	123
112								

Casetas de aduana.- aplicación de pintura acrílica antibacterial en interior y exterior, Baños de caseta. - aplicación de pintura acrílica antibacterial en interior y exterior, Unidad canina. - aplicación de pintura acrílica antibacterial en interior y exterior, mantenimiento de aire acondicionado en área de unidad canina, Comedor aplicación de pintura acrílica antibacterial en interior y exterior, mantenimiento de aire acondicionado en área de comedor, instalación de caja de contactos, Edificio titular instalación de bomba de sumergible de 2hp de la marca Evans, entorso cemento-arena en azotea para la conformación de pendientes mínimas del 2% hacia bajantes pluviales, colocación de impermeabilizante asfáltico prefabricado de 4.00mm de espesor liso color rojo terracota, reparación a puerta de aluminio, adecuación de contacto de corriente regulada en el departamento de CCTV, colocación de placas de plafón acústico de 61 x 61 cm. marca USG tipo radar, instalación de persianas, enrollable doble traslúcida y opaca Black Out con dimensiones 3.00 altura x 3.5 ancho, mantenimiento preventivo/correctivo a fregadero obstruido, suministro de certificado UVIE (Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas), Oficinas administrativas aduana retro manual de piso cerámico recuperación para su posterior recolocación en interior de oficinas administrativas de aduana, colocación de placas de plafón acústico, Casetas de salida (maletero) colocación de placa con apagador sencillo en baño, colocación de placa con apagador doble en acceso, mantenimiento preventivo/correctivo a puerta de madera, reparación y sellado de techumbre de panel multilecho con sellador elástico para juntas sikaflex-1a en techumbre de caseta de rayos x. Camper 1 mantenimiento preventivo/correctivo a parrilla eléctrica en camper, mantenimiento preventivo/correctivo a fregadero obstruido en camper, mantenimiento preventivo de mini Split aire acondicionado en área de oficinas. Camper 3 mantenimiento correctivo / reparación en muro de camper en un área aproximada de 1.50 x 0.50 m, colocación de pasador para puerta en mampara de baño, instalación de un monomando para lavabo marca foset modelo mp-420 localizado en sanitario de damas. Camper 4 instalación de puerta de aluminio blanco para baño de 2.29 x 0.70 m con chapa marca Philips color blanco para puerta de aluminio. UNAPROP 31 colocación de placas de plafón acústico de 61 x 61 cm. marca USG tipo radar o de mejor calidad, color blanco, colocación de

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

12																NUMERO	21		
44																			

22																FECHA	27		
54																			

28																NUMERO	37		
60																			

38																FECHA	43		
70																			

126 127

LA ASIPONATUX, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

LA ASIPONATUX Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 03 (TRES- FINIQUITO).

EL DIA 30/12/2025 A LAS 12:00 p. m. EN OFICINAS DE LA ASIPONATUX

POR LA ENTIDAD: NOMBRE: ARQ. OSCAR JOVANNI CRUZ ANTONIO CARGO: RESIDENTE DE OBRA	POR LA ENTIDAD: NOMBRE: ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RÚIZ CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA	POR LA ENTIDAD: NOMBRE: ING. ALBERTO VELÁZQUEZ AMAYA CARGO: GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA	POR LA CONTRATISTA: NOMBRE: ING. ABRAHAM SÁNCHEZ ROJAS CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 